

# Ardena 15W-40

## Anbefalt

SAE 15W-40  
API CD/SF  
ACEA E2

MAN 271; MB 228.1; VOLVO VDS



## Beskrivelse

Høytytende universalmotorolje for helårsbruk i alle dieselmotorer i personbiler, med eller uten turbo.

## Fordeler

- Forhindrer dannelse av avleiringer.
- Beskytter motoren mot slamdannelse.
- Reduserer energitap.
- Minimerer servicekostnader.

## Typiske egenskaper

| EIENDOMMER           | METODE     | ENHETER           | TYPISKE INDIKATORER |
|----------------------|------------|-------------------|---------------------|
| Tetthet ved 15°C     | ASTM D1298 | kg/m <sup>3</sup> | 871                 |
| Viskositet ved -20°C | ASTM D5293 | cP                | 6200                |
| Viskositet ved 40°C  | ASTM D445  | cSt               | 118                 |
| Viskositet ved 100°C | ASTM D445  | cSt               | 15,9                |
| Viskositetsindeks    | ASTM D2270 |                   | 143                 |
| Flammepunkt COC      | ASTM D92   | °C                | 234                 |
| Hastepunkt           | ASTM D97   | °C                | -32                 |
| TBN                  | ASTM D4739 | mgKOH/g           | 10,6                |
| Sulfataske           | ASTM D874  | %                 | 1,08                |

## Emballasje

| VOLUM | ART N <sup>o</sup> |
|-------|--------------------|
| 20 L  | 0060               |
| 208 L | 0061               |

TOR LUBRICANTS NORWAY  
Losgaten 1, 3159 Melsomvik, Norway  
E-mail: [info@nordkapp-oil.com](mailto:info@nordkapp-oil.com)

Informasjon i dette databladet antas å være nøyaktig ved utskriftstidspunktet. Imidlertid er ingen garanti eller representasjon, uttrykt eller underforstått, gjort med hensyn til dens nøyaktighet eller fullstendighet. Data gitt er kun gitt som veiledning. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produkter på en sikker måte. Det er ikke noe ansvar for skade eller skade som følge av unormal bruk av materialet, fra noen manglende overholdelse av anbefalinger eller fra farer som er forbundet med materialets natur. Du bør kontakte vår lokale representant hvis du trenger ytterligere informasjon.